Beruf: Schreiner*in

Kurszeiten:

Neue Kurszeiten ab Mai 2025

Standort Freiburg
Montag bis Donnerstag: 08:15 Uhr bis 16:45 Uhr
Freitag: 08:15 Uhr bis 14:15 Uhr

Standorte Offenburg, Schopfheim
Montag bis Donnerstag: 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag: 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme und wird vom Arbeitgeber bereitgestellt.

Kurse: / **Was ist mitzubringen?**	G-TI1/24/G-TI2/24	G-TSM/24 TSM1/24/ TSM2/24	TSO1/24 TSO2/24	GK/CAD (freiwillig)	GK/CNC (freiwillig)	PV-TS (freiwillig)
Sicherheitsschuhe (Schutzklasse S1)	X	X	X		X	X
Arbeitskleidung	X	X	X		X	X
Persönlicher Gehörschutz	X	X	X		X	X
Atemschutzmaske gegen organische Gase und Dämpfe (Filtertyp A2P2)			X			
TSM-Handbuch der Berufs-genossenschaft Holz und Metall (BGHM) (Ausgabe beim Kurs "Einführung in das Arbeiten an Holzbearbeitungs-maschinen (G-TSM1/99)		X				X
Büromaterial:	X	X	X	X	X	X

Was ist mitzubringen? / Kurse:	G-TI1/24/G-TI2/24	G-TSM/24 TSM1/24 TSM2/24	TSO1/24 TSO224	GK/CAD (freiwillig)	GK/CNC (freiwillig)	PV-TS (freiwillig)
Werkzeuge: ■ Stemmeisen-Satz (6 mm, 10 mm, 16 mm, ca.20 mm) ■ Zinkensäge oder Japaner ■ Hammer oder Klüpfel ■ Meterstab ■ Schreinerwinkel ■ Streichmaß						**X**
Material: ■ Massivholz (besser Hartholz) ■ 2 Stück 650 mm x 120 mm x 18 mm sauber gehobelt ■ 2 Stück 650 mm x 60 mm x 24 mm sauber gehobelt						**X**