

Beruf: Schreiner*in

Kurszeiten:

Neue Kurszeiten ab Mai 2025

Standort Freiburg

Montag bis Donnerstag: 08:15 Uhr bis 16:45 Uhr

Freitag: 08:15 Uhr bis 14:15 Uhr

Standorte Offenburg, Schopfheim

Montag bis Donnerstag: 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag: 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme und wird vom Arbeitgeber bereitgestellt.

Was ist mitzubringen?	Kurse:					
	E/H	G-TSM1/99 TSM2A/99 TSM3/99	TSO1/99 TSO2/99	GK/CAD (freiwillig)	GK/CNC (freiwillig)	PV-TS (freiwillig)
Sicherheitsschuhe (Schutzklasse S1)	X	X	X		X	X
Arbeitskleidung	X	X	X		X	X
Persönlicher Gehörschutz	X	X	X		X	X
Atemschutzmaske gegen organische Gase und Dämpfe (Filtertyp A2P2)			X			
TSM-Handbuch der Berufsgenos- senschaft Holz und Metall (BGHM) (Ausgabe beim Kurs "Einführung in das Ar- beiten an Holzbearbeitungsmaschinen (G- TSM1/99)		X				X
Büromaterial:	X	X	X	X	X	X
■ Bleistift, Schreibblock, Lineal, Taschenrechner						
■ Kursmappe/Kursordner (Ausgabe beim 1. Kurs)						



Was ist mitzubringen?	Kurse:					
	E/H	G-TSM1/99 TSM2A/99 TSM3/99	TSO1/99 TSO2/99	GK/CAD (freiwillig)	GK/CNC (freiwillig)	PV-TS (freiwillig)
Werkzeuge:						X
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stemmeisen-Satz (6 mm, 10 mm, 16 mm, ca.20 mm) ■ Zinkensäge oder Japaner ■ Hammer oder Klüpfel ■ Meterstab ■ Schreinerwinkel ■ Streichmaß 						
Material:						X
<ul style="list-style-type: none"> ■ Massivholz (besser Hartholz) ■ 2 Stück 650 mm x 120 mm x 18 mm sauber gehobelt ■ 2 Stück 650 mm x 60 mm x 24 mm sauber gehobelt 						